Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 20:48

Link do produktu: https://inforolnik.pl/pompa-oleju-case-ih-landini-1121034r91-1127750r91-3064060r91-3064060r92-p-23062.html



Pompa oleju Case IH Landini 1121034R91 1127750R91 3064060R91 3064060R92

Cena w sklepie online	**308,00 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni**
Numer katalogowy	**S.75983**

Opis produktu

Ref.1121034R91, 1127750R91, 3064060R91 Numery porównawcze: 1121034R91 1127750R91 3064060R91 3064060R92

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : Case IH 276 (International)Case IH 3434 (Industrial)Case IH 354 (International)Case IH 374 (74 Series)Case IH 384 (84 Series)Case IH 434 (International)Case IH 444 (International)Case IH B250 (B Series)Case IH B275 (B Series)Case IH B414 (B Series)