Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 04:07

Link do produktu: https://inforolnik.pl/pompa-oleju-silnika-case-ih-landini-1487423-250838a2-3905810-3937404-3941742-6903720-716195474-75287878-75312745-76192081-76194571-76195474-84282784-p-23079.html



Pompa oleju silnika Case IH Landini 1487423 250838A2 3905810 3937404 3941742 6903720 716195474 75287878 75312745 76192081 76194571 76195474 84282784

Cena w sklepie online	**336,00 zł**
Numer katalogowy	**S.59565**

Opis produktu

Ref.J901175, J906414, J914006, J918212, J924720, J926203, J930337, J937404, J941742 Numery porównawcze: 1487423 250838A2 3905810 3937404 3941742 6903720 716195474 75287878 75312745 76192081 76194571 76195474 84282784 84301646 84374426 J802641 J901175 J905810 J905811 J906414 J908151 J910510 J914006 J918212 J924720 J926203 J930337 J937404 J941742 N3943546

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : Case IH 5130 (Maxxum Series)Case IH 5140 (Maxxum Series)Case IH 5150 (Maxxum Series)Case IH 5230 (Maxxum Series)Case IH 5240 (Maxxum Series)Case IH 5250 (Maxxum Series)Case IH MX100 (MX Series)Case IH MX110 (MX Series)Case IH MX120 (MX Series)Case IH MX135 (MX Series)Case IH MX150 (MX Series)Case IH MX170 (MX Series)