Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:59

Link do produktu: https://inforolnik.pl/pompa-wody-landini-massey-ferguson-u5mw0132-005849-3637467m91-3638991m91-3638995m91-3641209m91-41313048-41313051-4222000m91-4222001m91-p-22822.html



Pompa wody Landini Massey Ferguson U5MW0132 005849 3637467M91 3638991M91 3638995M91 3641209M91 41313048 41313051 4222000M91 4222001M91

Cena w sklepie online	**924,00 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni**
Numer katalogowy	**S.43630**

Opis produktu

Numery porównawcze: U5MW0132 005849 3637467M91 3638991M91 3638995M91 3641209M91 41313048 41313051 4222000M91 4222001M91

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : Massey Ferguson 24Massey Ferguson 27Massey Ferguson 29Massey Ferguson 29XPMassey Ferguson 31 (Industrial Tractors)Massey Ferguson 31XPMassey Ferguson 820 (Pre 100 Series (1947 - 65))Massey Ferguson 825 (Pre 100 Series (1947 - 65))Massey Ferguson 840Massey Ferguson 850Massey Ferguson 855Massey Ferguson 860Massey Ferguson 865 (Pre 100 Series (1947 - 65))Massey Harris 820