Dane aktualne na dzień: 31-10-2026 03:43

Link do produktu: https://inforolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-case-ih-david-brown-k965877-k965888-p-20298.html




# Zestaw naprawczy pompy wody Case IH David Brown K965877 K965888

| | |
|---|---|
| Cena w sklepie online | **238,00 zł** |
| Czas wysyłki | **2-3 dni** |
| Numer katalogowy | **S.63113** |

## Opis produktu

Numery porównawcze: K965877 K965888

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : Case IH 580 (Industrial)Case IH 580 (Backhoe)David Brown 1190 (90 Series)David Brown 1194 (94 Series)David Brown 1290 (90 Series)David Brown 1294 (94 Series)David Brown 1390 (90 Series) David Brown 1394 (94 Series)David Brown 1490 (90 Series)David Brown 1494 (94 Series)David Brown 1594 (94 Series)David Brown 1690 (90 Series)David Brown 1690 Turbo (90 Series)David Brown 1694 (94 Series)