Dane aktualne na dzień: 15-11-2026 03:56

Link do produktu: https://inforolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-landini-massey-ferguson-perkins-3637446m91-86948-u7lw0055-u7lw0156-3641385m91-4224111m91-739254m91-p-20296.html



Zestaw naprawczy pompy wody Landini Massey Ferguson Perkins 3637446M91 86948 U7LW0055 U7LW0156 3641385M91 4224111M91 739254M91

Cena w sklepie online	**216,00 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni**
Numer katalogowy	**S.41611**

Opis produktu

Numery porównawcze: 3637446M91 86948 U7LW0055 U7LW0156 3641385M91 4224111M91 739254M91

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : Massey Ferguson 1004 (600 Series)Massey Ferguson 1080 (1000 N.A. Series)Massey Ferguson 1085 (1000 N.A. Series)Massey Ferguson 285 (FR)Massey Ferguson 285 US BUILTMassey Ferguson 298 (200 Series)Massey Ferguson 592 (500 Series)Massey Ferguson 595 (500 Series)Massey Ferguson 698 (600 Series) Perkins A4.318 (4.318 Series)