Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 20:08

Link do produktu: https://inforolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-landini-massey-ferguson-perkins-3641379m91-u7lw0015-u7lw0127-747771m91-p-20229.html




# Zestaw naprawczy pompy wody Landini Massey Ferguson Perkins 3641379M91 U7LW0015 U7LW0127 747771M91

| | |
|---|---|
| Cena w sklepie online | **390,00 zł** |
| Numer katalogowy | **S.42442** |

## Opis produktu

Numery porównawcze: 3641379M91 U7LW0015 U7LW0127 747771M91

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : Landini LARGE 10000Landini LARGE 12500Landini LARGE 13000Landini LARGE 14500Landini LARGE 16000Landini LARGE 16500Landini LARGE 9550Massey Ferguson 2620 (2000 Series)Massey Ferguson 2640 (2000 Series)Massey Ferguson 399 (300 Series)Perkins A6.354.4 (6.354 Series)Perkins AT6.354.4 (6.354 Series)Perkins T6.354.4 (6.354 Series)