Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 05:10

Link do produktu: https://inforolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-landini-massey-ferguson-perkins-3641382m91-u7lw0024-u7lw0123-207101202-20v7101202-748164m91-p-20230.html



Zestaw naprawczy pompy wody Landini Massey Ferguson Perkins 3641382M91 U7LW0024 U7LW0123 207101202 20V7101202 748164M91

Numer katalogowy	**S.42443**

Opis produktu

Numery porównawcze: 3641382M91 U7LW0024 U7LW0123 207101202 20V7101202 748164M91

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : Landini 9500 (500 Series)Landini LARGE 10000Massey Ferguson 1014 (Landini Series)Massey Ferguson 1200 (Articulated Series)