

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/czujnik-temperatury-cieczy-ford-new-holland-47499403-83903061-d5nn10884a-p-10187.html>



Czujnik temperatury cieczy Ford New Holland 47499403 83903061 D5NN10884A

Cena w sklepie online **52,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.65567**

Opis produktu

Numery porównawcze: 47499403 83903061 D5NN10884A

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Ford New Holland 231 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 231 US BUILT](#)[Ford New Holland 233 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 2600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 2600 US BUILT](#)[Ford New Holland 333 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 335 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 335 US BUILT](#)[Ford New Holland 340 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 3600 US BUILT](#)[Ford New Holland 4100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 420 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 420 US BUILT](#)[Ford New Holland 445 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 445 US BUILT](#)[Ford New Holland 450](#)[Ford New Holland 4600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4600 US BUILT](#)[Ford New Holland 515 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 515 US BUILT](#)[Ford New Holland 531 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 531 US BUILT](#)[Ford New Holland 532 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 532 US BUILT](#)[Ford New Holland 535 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 535 US BUILT](#)[Ford New Holland 540 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 545 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 545 US BUILT](#)[Ford New Holland 550 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 555 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 5600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 655 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 6600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7700 \(100 Series\)](#)