

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/filtr-ukladu-hydraulicznego-hf35139-coopers-filters-fleetguard-jcb-mann-filters-hsm6195-hf35139-58118063-58118063-wd9203-p-25255.html>



Filtr układu hydraulicznego HF35139 Coopers (Filters) Fleetguard JCB Mann Filters HSM6195 HF35139 581/18063 58118063 WD9203

Cena w sklepie online **75,00 zł**

Numer katalogowy **S.109234**

Opis produktu

Wysokość całkowita 92.5mm, Średn. Zewn.: 93.5mm, Wielkość gwintu: 1 - 12 UNF-2B UNF-2B. Numery porównawcze: HSM6195 HF35139 581/18063 58118063 WD9203

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [JCB 2CX](#)[JCB 3CX \(Sitemaster 3CX\)](#)[JCB 3CX 4T](#)[JCB 4CX](#)[JCB 520-50](#)[JCB 526-56](#)[JCB 528-70](#)[JCB 528-70 TELEBAT](#)[JCB 528S](#)[JCB 531-70](#)[JCB 533-105](#)[JCB 533-105B](#)[JCB 535-125](#)[JCB 535-140](#)[JCB 535-95 \(Loader\)](#)[JCB 535-95 CD](#)[JCB 536-60](#)[JCB 536-70](#)[JCB 536-70 AGRI SUPER](#)[JCB 540-140](#)[JCB 540-170](#)[JCB 541-70](#)