

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/lampa-tylna-prawostronny-britax-case-ih-fiat-ford-new-holland-905900lb-5172685-3123873r91-81844436-81844437-83960376-e6nn13n465aa-e6nn13n465ba-e6-p-9387.html>



Lampa tylna (Prawostronny) Britax Case IH Fiat Ford New Holland 9059.00.LB 5172685 3123873R91 81844436 81844437 83960376 E6NN13N465AA E6NN13N465BA E6

Cena w sklepie online **169,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.3226**

Opis produktu

Z zatwierdzeniem E Wysokość: 85mm, Szerokość: 199mm, Głębokość: 145mm, Napięcie: 12V, Wymienna żarówka: Stop/Z bocznym zaworem 12V 21/5W S.110010, Wskaźnik świateł awaryjnych 12V/21W S.109961, Wymienne klosze: S.13035
Numery porównawcze: 9059.00.LB 5172685 3123873R91 81844436 81844437 83960376 E6NN13N465AA E6NN13N465BA E6NN13N510AA

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH JX100U](#)[Case IH JX1070U](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX70U](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH JXU 105](#)[Case IH JXU 115](#)[Case IH JXU 75](#)[Case IH JXU 85](#)[Case IH JXU 95](#)[David Brown 1210 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1212 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1410 \(1400 Series\)](#)[David Brown 1412 \(1400 Series\)](#)[David Brown 880 \(800 Series\)](#)[David Brown 885 \(800 Series\)](#)[David Brown 990 \(900 Series\)](#)[David Brown 995 \(900 Series\)](#)[David Brown 996 \(900 Series\)](#)[Fiat L60 \(L Series\)](#)[Fiat L65 \(L Series\)](#)[Fiat L75 \(L Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Ford New Holland 2100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2110 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2120 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2150 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2300 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 231 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 2310 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 233 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 2600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 2600N](#)[Ford New Holland 2600V](#)[Ford New Holland 3000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3055 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3120 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3150 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3300 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3310 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 333 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3330 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 335 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3400 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3500 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3550 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 3600N](#)[Ford New Holland 3600V](#)[Ford New Holland 3900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 420 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4330 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 4400 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 445 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4500 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4600SU](#)[Ford New Holland 4635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4835 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 515 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 531 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 532 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 5340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 535 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 545 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 545D](#)[Ford New Holland 5600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6610S](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 6700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7610S](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 7700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland T5030 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5040 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5050 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5060 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK

[New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS6000 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6020 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6030 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS6040 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)