

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/pompa-oleju-case-ih-landini-1121034r91-1127750r91-3064060r91-3064060r92-p-23062.html>



Pompa oleju Case IH Landini 1121034R91 1127750R91 3064060R91 3064060R92

Cena w sklepie online **381,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.75983**

Opis produktu

Ref.1121034R91, 1127750R91, 3064060R91 Numery porównawcze: 1121034R91 1127750R91 3064060R91 3064060R92

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 276 \(International\)](#)[Case IH 3434 \(Industrial\)](#)[Case IH 354 \(International\)](#)[Case IH 374 \(74 Series\)](#)[Case IH 384 \(84 Series\)](#)[Case IH 434 \(International\)](#)[Case IH 444 \(International\)](#)[Case IH B250 \(B Series\)](#)[Case IH B275 \(B Series\)](#)[Case IH B414 \(B Series\)](#)