

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/rozzrusznik-12v-42natezenie-z-kolem-redukcyjnym-mahle-case-ih-fiat-ford-new-holland-iskra-lucas-87304276-is1158-26147-26189-26364-lrs00230-lrs-p-8637.html>



Rozrusznik - 12V, 4.2Nateżenie, z kołem redukcyjnym (Mahle) Case IH Fiat Ford New Holland Iskra Lucas 87304276 IS1158 26147 26189 26364 LRS00230 LRS

Cena w sklepie online **1 361,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.127863**

Opis produktu

Numer porównawcze: 87304276 IS1158 26147 26189 26364 LRS00230 LRS01637

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 1294 \(94 Series\)](#)[Case IH 1394 \(94 Series\)](#)[Case IH 1494 \(94 Series\)](#)[Case IH 1594 \(94 Series\)](#)[Case IH MXM120 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM130 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM135 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM140 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM150 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM155 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM165 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM175 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM180 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM190 \(MXM Series\)](#)[David Brown 1200 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1210 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1212 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1294 \(94 Series\)](#)[David Brown 1390 \(90 Series\)](#)[David Brown 1394 \(94 Series\)](#)[David Brown 1410 \(1400 Series\)](#)[David Brown 1412 \(1400 Series\)](#)[David Brown 1490 \(90 Series\)](#)[David Brown 1494 \(94 Series\)](#)[David Brown 1594 \(94 Series\)](#)[David Brown 1690 \(90 Series\)](#)[David Brown 1694 \(94 Series\)](#)[David Brown 990 \(900 Series\)](#)[David Brown 995 \(900 Series\)](#)[David Brown 996 \(900 Series\)](#)[Fiat M100 \(M Series\)](#)[Fiat M115 \(M Series\)](#)[Fiat M135 \(M Series\)](#)[Fiat M160 \(M Series\)](#)[Ford New Holland 2000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2310 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 2600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 2610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 2810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 2910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3055 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3230 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3430 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 3910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4130 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 5000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5030 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 5110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5610SFord New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 5700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6610SFord New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6710 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6810SFord New Holland 7000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7610SFord New Holland 7700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7710 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7810SFord New Holland 7910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 8000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8200 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8210 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8360 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8530 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8560 \(60 Series\)](#)[Ford New Holland 8600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8630 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8730 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 9000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 9200 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 9600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 9700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland TM110 BRAZILIAN](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK

[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM135 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM135 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM140 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM140 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM150 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM150 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM155 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM165 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM165 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM175 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM180 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TM190 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS120 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 BRAZILIAN](#)[Ford New Holland TW10 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW15 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW20 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW25 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW30 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW35 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW5 \(TW Series\)](#)[Massey Ferguson 702 \(Industrial Tractors\)](#)[Massey Ferguson 835 \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)[Massey Ferguson FE35 \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)