

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/silnik-dmuchawy-klimatyzacji-case-ih-ford-new-holland-82022334-82033102-87541326-87663947-87663955-87663956-887663947-p-12274.html>



Silnik dmuchawy klimatyzacji Case IH Ford New Holland

82022334 82033102

87541326 87663947

87663955 87663956

887663947

Cena w sklepie online **552,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.106821**

Opis produktu

Numery porównawcze: 82022334 82033102 87541326 87663947 87663955 87663956 887663947

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 8010](#)[Case IH Maxxum 100 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 110 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 140](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 170 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 180 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 185 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 195 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 200 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 210 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 215 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 225 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 230](#)[Ford New Holland CR9040](#)[Ford New Holland CR9060](#)[Ford New Holland CR9065](#)[Ford New Holland CR9070](#)[Ford New Holland CR9080](#)[Ford New Holland CR9090](#)[Ford New Holland CR920](#)[Ford New Holland CR940](#)[Ford New Holland CR960](#)[Ford New Holland CR970](#)[Ford New Holland CX720](#)[Ford New Holland CX740](#)[Ford New Holland CX760](#)[Ford New Holland CX780](#)[Ford New Holland CX8030](#)[Ford New Holland CX8040](#)[Ford New Holland CX8050](#)[Ford New Holland CX8060](#)[Ford New Holland CX8070](#)[Ford New Holland CX8080](#)[Ford New Holland CX8090](#)[Ford New Holland CX820](#)[Ford New Holland CX840](#)[Ford New Holland CX860](#)[Ford New Holland CX880](#)[Ford New Holland FR9040](#)[Ford New Holland FR9050](#)[Ford New Holland FR9060](#)[Ford New Holland FR9080](#)[Ford New Holland FR9090](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.200 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.220 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.235 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.250 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.270 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T8.275](#)[Ford New Holland T8.300](#)[Ford New Holland T8.320](#)[Ford New Holland T8.330](#)[Ford New Holland T8.350](#)[Ford New Holland T8.360](#)[Ford New Holland T8.380](#)[Ford New Holland T8.390](#)[Ford New Holland T8.410](#)[Ford New Holland T8.420](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4110 PROFi](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROFi](#)[Steyr 4130 PROFi](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFi](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK
