

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/szyba-drzwi-lewa-strona-ford-new-holland-steyr-82027357-87560786-p-11754.html>



Szyba drzwi LEWA STRONA Ford New Holland Steyr 82027357 87560786

Cena w sklepie online **1 289,00 zł**

Numer katalogowy **S.100513**

Opis produktu

7 Otworów montażowych Wygięta Numery porównawcze: 82027357 87560786

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6130CVT](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6145CVT](#)[Steyr 6160CVT](#)[Steyr 6165CVT](#)[Steyr 6170CVT](#)[Steyr 6180CVT](#)[Steyr 6185CVT](#)[Steyr 6200CVT](#)[Steyr 6205CVT](#)[Steyr 6210CVT](#)[Steyr 6215CVT](#)[Steyr 6220CVT](#)[Steyr 6225CVT](#)[Steyr 6230CVT](#)[Steyr 6240 CVT](#)