

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-paliwowej-ford-new-holland-landini-massey-ferguson-perkins-11a9367a-2400e9398a-81706711-81717183-e157z9-y9374-26410042-ulpr000-p-20418.html>



Zestaw naprawczy pompy paliwowej Ford New Holland Landini Massey Ferguson Perkins 11A9367A 2400E9398A 81706711 81717183 E157Z9 Y9374 26410042 ULPR000

Cena w sklepie online **38,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.40566**

Opis produktu

Ref.1896154M91, 26410042, 4222118M91 Numery porównawcze: 11A9367A 2400E9398A 81706711 81717183 E157Z9 Y9374 26410042 ULPR0006 1896154M91 4222118M91

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Allis Chalmers 160](#)[Ford New Holland Dexta \(Fordson\)](#)[Ford New Holland Super Dexta \(Fordson\)](#)[Massey Ferguson 133 \(100 Series\)](#)[Massey Ferguson 135 \(100 Series\)](#)[Massey Ferguson 140 \(100 Series\)](#)[Massey Ferguson 145 \(100 Series\)](#)[Massey Ferguson 152 \(100 Series\)](#)[Massey Ferguson 35 \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)[Massey Ferguson 35X \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)[Perkins A3.144 \(CB\)](#)[Perkins A3.152 \(CD\)](#)[Perkins AD3.152 \(CE\)](#)