

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/czujnik-case-ih-ford-new-holland-landini-lucas-3072122r94-3114409r92-705383r91-81712538-ddn11500-e1addn11500-181712538-31542-p-10300.html>



Czujnik Case IH Ford New Holland Landini Lucas 3072122R94 3114409R92 705383R91 81712538 DDN11500 E1ADDN11500 181712538 31542

Cena w sklepie online **54,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.7868**

Opis produktu

Numer porównawcze: 3072122R94 3114409R92 705383R91 81712538 DDN11500 E1ADDN11500 181712538 31542