

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/czujnik-cisnienia-oleju-case-ih-ford-new-holland-landini-3055238r92-3055238r93-3129031r91-3132673r2-91450c1-100e9278-81711892-p-10219.html>



Czujnik ciśnienia oleju Case IH Ford New Holland Landini 3055238R92 3055238R93 3129031R91 3132673R2 91450C1 100E9278 81711892

Cena w sklepie online **32,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.57889**

Opis produktu

Gwint: M10 x 1mm Numery porównawcze: 3055238R92 3055238R93 3129031R91 3132673R2 91450C1 100E9278 81711892

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 1046 \(46 Series\)](#)[Case IH 1055 \(55 Series\)](#)[Case IH 1055XL](#)[Case IH 1056 \(56 Series\)](#)[Case IH 1056XL](#)[Case IH 1246 \(46 Series\)](#)[Case IH 1255 \(55 Series\)](#)[Case IH 1255XL](#)[Case IH 1455 \(55 Series\)](#)[Case IH 1455XL](#)[Case IH 238 \(Industrial\)](#)[Case IH 248 \(Industrial\)](#)[Case IH 258 \(Industrial\)](#)[Case IH 268 \(Industrial\)](#)[Case IH 288 \(Industrial\)](#)[Case IH 3210 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 3220 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 323 \(23 Series\)](#)[Case IH 3230 \(32 Series\)](#)[Case IH 353 \(23 Series\)](#)[Case IH 383 \(23 Series\)](#)[Case IH 385 \(85 Series\)](#)[Case IH 395 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 4210 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4220 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 423 \(23 Series\)](#)[Case IH 4230 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4240 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 433 \(33 Series\)](#)[Case IH 440 \(40 Series\)](#)[Case IH 453 \(Combine - IH 15 Series\)](#)[Case IH 454 \(International\)](#)[Case IH 474 \(International\)](#)[Case IH 475 \(International\)](#)[Case IH 484 \(International\)](#)[Case IH 485 \(85 Series\)](#)[Case IH 485XL](#)[Case IH 495 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 495XL](#)[Case IH 523 \(23 Series\)](#)[Case IH 533 \(International\)](#)[Case IH 540 \(530 Series\)](#)[Case IH 553 \(International\)](#)[Case IH 574 \(74 Series\)](#)[Case IH 584 \(84 Series\)](#)[Case IH 585 \(85 Utility Series\)](#)[Case IH 585XL](#)[Case IH 595 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 595XL](#)[Case IH 624 \(24 Series\)](#)[Case IH 633 \(33 Series\)](#)[Case IH 640 \(40 Series\)](#)[Case IH 644 \(44 Series\)](#)[Case IH 654 \(24 Series\)](#)[Case IH 674 \(Utility Series\)](#)[Case IH 684 \(84 Series\)](#)[Case IH 685 \(85 Series\)](#)[Case IH 685XL](#)[Case IH 695 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 695XL](#)[Case IH 724 \(24 Series\)](#)[Case IH 733 \(33 Series\)](#)[Case IH 740 \(40 Series\)](#)[Case IH 743 \(43 Series\)](#)[Case IH 743 \(International\)](#)[Case IH 743XL](#)[Case IH 744 \(44 Series\)](#)[Case IH 744 \(International\)](#)[Case IH 745 \(45 Series\)](#)[Case IH 745 \(International\)](#)[Case IH 745S](#)[Case IH 745XL](#)[Case IH 784 \(84 Series\)](#)[Case IH 784 \(International\)](#)[Case IH 785 \(85 Series\)](#)[Case IH 785 \(International\)](#)[Case IH 785XL](#)[Case IH 795 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 795XL](#)[Case IH 824 \(24 Series\)](#)[Case IH 833 \(33 Series\)](#)[Case IH 840 \(40 Series\)](#)[Case IH 844 \(44 Series\)](#)[Case IH 844S](#)[Case IH 844XL](#)[Case IH 845 \(45 Series\)](#)[Case IH 845XL](#)[Case IH 856 \(56 Series\)](#)[Case IH 856XL](#)[Case IH 884 \(84 Series\)](#)[Case IH 885 \(85 Series\)](#)[Case IH 885XL](#)[Case IH 895 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 895XL](#)[Case IH 940 \(40 Series\)](#)[Case IH 946 \(46 Series\)](#)[Case IH 955 \(55 Series\)](#)[Case IH 955XL](#)[Case IH 956 \(56 Series\)](#)[Case IH 956XL](#)[Case IH 995 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 995XL](#)[Case IH Hydro 84 \(Hydro Static Drive Tractors\)](#)[Case IH Hydro 86 \(Hydro Static Drive Tractors\)](#)[Ford New Holland Dexta \(Fordson\)](#)[Ford New Holland Super Dexta \(Fordson\)](#)