

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/czujnik-paliwa-landini-massey-ferguson-1661794m91-1661794m92-3762582m1-3762582v1-p-10231.html>



# Czujnik Paliwa Landini Massey Ferguson 1661794M91 1661794M92 3762582M1 3762582V1

Cena w sklepie online **290,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.41101**

## Opis produktu

Ref.1661794M91, 1661794M92 Numery porównawcze: 1661794M91 1661794M92 3762582M1 3762582V1

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Landini 5830 \(30 Series\)](#)[Massey Ferguson 20D \(Industrial Tractors\)](#)[Massey Ferguson 20E \(Industrial Tractors\)](#)[Massey Ferguson 20F \(Industrial Tractors\)](#)[Massey Ferguson 230 \(200 Series\)](#)[Massey Ferguson 240 \(200 Series\)](#)[Massey Ferguson 250 \(200 Series\)](#)[Massey Ferguson 253 \(200 Series\)](#)[Massey Ferguson 30E \(Industrial Tractors\)](#)[Massey Ferguson 30H \(Industrial Tractors\)](#)[Massey Ferguson 40E \(Industrial Tractors\)](#)