

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/czujnik-temperatury-cieczy-fiat-ford-new-holland-05108205-4178363-87694765-p-10185.html>



Czujnik temperatury cieczy Fiat Ford New Holland 05108205 4178363 87694765

Cena w sklepie online **40,00 zł**

Numer katalogowy **S.62291**

Opis produktu

Gwint: M22 x 1.5mm Numery porównawcze: 05108205 4178363 87694765

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Allis Chalmers 5045](#)[Allis Chalmers 5050](#)[Fiat 100-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 110-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 115-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 130-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 140-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 160-55 \(Crawler Tractor - 55 Series\)](#)[Fiat 160-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 180-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 450 \(Classic Models\)](#)[Fiat 45-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 45-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 480 \(Classic Models\)](#)[Fiat 500 \(Classic Models\)](#)[Fiat 50-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 540 \(Classic Models\)](#)[Fiat 550 \(Classic Models\)](#)[Fiat 55-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 55-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 55-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 55-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 55-75 \(75 Series\)](#)[Fiat 55-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 55-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 55-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 55-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 600 \(Classic Models\)](#)[Fiat 60-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 60-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 60-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 60-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 60-75 \(75 Series\)](#)[Fiat 60-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 60-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 60-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 640 \(Classic Models\)](#)[Fiat 65-46 \(46 Series\)](#)[Fiat 65-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 65-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 65-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 65-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 70-56 \(56 Series\)](#)[Fiat 70-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 70-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 70-75 \(75 Series\)](#)[Fiat 70-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 70-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 70-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 80-65 \(65 Series\)](#)[Fiat 80-66 \(66 Series\)](#)[Fiat 80-75 \(75 Series\)](#)[Fiat 80-76 \(76 Series\)](#)[Fiat 80-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 80-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 85-55 \(Crawler Tractor - 55 Series\)](#)[Fiat 85-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 900 \(Classic Models\)](#)[Fiat 90-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 95-55 \(Crawler Tractor - 55 Series\)](#)[Fiat F100 \(F Series\)](#)[Fiat F110 \(F Series\)](#)[Fiat F130 \(F Series\)](#)[Fiat F140 \(F Series\)](#)[Ford New Holland 3010S](#)[Ford New Holland 3830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4010S](#)[Ford New Holland 5010S](#)[Ford New Holland TN55 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN55DFord New Holland TN55S](#)[Ford New Holland TN65 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN65DFord New Holland TN65FFord New Holland TN65S](#)[Ford New Holland TN70 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN70DFord New Holland TN70S](#)[Ford New Holland TN75 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN75DFord New Holland TN75FFord New Holland TN75S](#)[White Oliver 1250A](#)[White Oliver 1255](#)[White Oliver 1265](#)[White Oliver 1270](#)[White Oliver 1355](#)[White Oliver 1365](#)[White Oliver 1370](#)[White Oliver 1465](#)[White Oliver 1470](#)[White Oliver 2-50](#)[White Oliver 2-60](#)[White Oliver 700](#)