

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/filtr-oleju-silnika-agco-bosch-case-ih-coopers-filters-crosland-filters-donaldson-filters-fiat-fleetguard-ford-new-holland-kubota-landini-luber-fin-p-26554.html>



Filtr oleju silnika AGCO Bosch Case IH Coopers (Filters) Crosland Filters Donaldson Filters Fiat Fleetguard Ford New Holland Kubota Landini LUBER-FIN

Cena w sklepie online **49,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.109642**

Opis produktu

Wysokość całkowita 149mm, Średn. Zewn.: 107mm, Wielkość gwintu: 3/4 - 16 UN-2B , Numery porównawcze: 72216906 451203152 1909102 47128196 925229C91 AZL126 LSF5126 655 LFP553411 LF682 01909102 1901602 19091021 1931018 47135703 478135703 74027979 84221215 86546609 98432642 99449094 A740X6714BA A800X6714RA 1545132430 7000057500 26540215 LFP2238 W1140 W924 26540214 6005019791 6005025600 041.1556.0 2.4419.340.0 2.4419.340.0/10 244193400 24419340010 4115530 7956600

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH JX100U](#)[Case IH JX55 \(JX Series\)](#)[Case IH JX65 \(JX Series\)](#)[Case IH JX70U](#)[Case IH JX75 \(JX Series\)](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX85 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90 \(JX Series\)](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH JX95 \(JX Series\)](#)[Fiat 1000 \(Classic Models\)](#)[Fiat 100-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 110-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 115-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 1180 \(Classic Models\)](#)[Fiat 1280 \(Classic Models\)](#)[Fiat 1380 \(Classic Models\)](#)[Fiat 55-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 580 \(Classic Models\)](#)[Fiat 680 \(Classic Models\)](#)[Fiat 780 \(Classic Models\)](#)[Fiat 80-88 \(88 Series\)](#)[Fiat 80-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 82-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 82-86 \(86 Series\)](#)[Fiat 82-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 82-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 85-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 880 \(Classic Models\)](#)[Fiat 88-93 \(93 Series \)](#)[Fiat 88-94 \(94 Series\)](#)[Fiat 900 \(Classic Models\)](#)[Fiat 90-90 \(90 Series\)](#)[Fiat 980 \(Classic Models\)](#)[Fiat F100 \(F Series\)](#)[Fiat F110 \(F Series\)](#)[Fiat F115 \(F Series\)](#)[Fiat F120 \(F Series\)](#)[Fiat L60 \(L Series\)](#)[Fiat L65 \(L Series\)](#)[Fiat L75 \(L Series\)](#)[Fiat L85 \(L Series\)](#)[Fiat L95 \(L Series\)](#)[Ford New Holland 1000 \(Compact Series\)](#)[Ford New Holland 3010S](#)[Ford New Holland 3400 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 420 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4330 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 4835 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 5635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 6635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 7530](#)[Ford New Holland 7635 \(35 Series \)](#)[Ford New Holland 8030 \(Combines - Clayton\)](#)[Ford New Holland 8040 \(Combines - Clayton\)](#)[Ford New Holland 8050 \(Combines - Clayton\)](#)[Ford New Holland 8060 \(Combines - Clayton\)](#)[Ford New Holland LB75 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland LM410 \(Telehandler\)](#)[Ford New Holland LM430 \(Telehandler\)](#)[Ford New Holland LM640 \(Telehandler\)](#)[Ford New Holland TD60 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD60D](#)[Ford New Holland TD70 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD70D](#)[Ford New Holland TD80 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD80D](#)[Ford New Holland TD85D](#)[Ford New Holland TD90 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD90D](#)[Ford New Holland TD95 \(TD Series\)](#)[Ford New Holland TD95D](#)[Ford New Holland TK100A](#)[Ford New Holland TK65](#)[Ford New Holland TK70](#)[Ford New Holland TK75](#)[Ford New Holland TK76 \(TK Series - Crawlers\)](#)[Ford New Holland TK80](#)[Ford New Holland TK85 \(TK Series - Crawlers\)](#)[Ford New Holland TK90](#)[Ford New Holland TK95](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL65 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TN55 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN65 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN65F](#)[Ford New Holland TN70 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN70F](#)[Ford New Holland TN75 \(TN Series\)](#)[Ford New Holland TN75F](#)[Ford New Holland TN80F](#)[Ford New Holland TN90F](#)[Ford New Holland TT55](#)[Lamborghini 160](#)[Lamborghini 160 CHAMPION](#)[Lamborghini 160DTA](#)[Lamborghini 180](#)[Lamborghini 180 CHAMPION](#)[Lamborghini 180DTA](#)[Lamborghini 200](#)[Lamborghini 200 CHAMPION](#)[Lamborghini 200DTA](#)[Lamborghini CHAMPION 160](#)[Lamborghini CHAMPION 180](#)[Lamborghini CHAMPION 200](#)[Renault Temis 630 \(Temis\)](#)[Same Antares](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK

[100 \(Antares\)](#)[Same Antares 110 \(Antares\)](#)[Same Antares 130 \(Antares\)](#)[Same Argon 70 \(Argon\)](#)[Same Aster 70 \(Aster\)](#)[Same Centauro 70 \(Centauro\)](#)[Same Dorado 70 \(Dorado\)](#)[Same Dorado 75 \(Dorado\)](#)[Same Dorado 85 \(Dorado\)](#)[Same Dorado 86 \(Dorado\)](#)[Same ERGOMATIC](#)[Same Explorer 55 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 60 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 65 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 70 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 80 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 90 \(Explorer\)](#)[Same Explorer II 90 \(Explorer\)](#)[Same Frutteto 85 \(Frutteto\)](#)[Same Frutteto II 60 \(Frutteto\)](#)[Same Frutteto II 75 \(Frutteto\)](#)[Same Frutteto II 85 \(Frutteto\)](#)[Same Golden 65 \(Golden\)](#)[Same Golden 85 \(Golden\)](#)[Same Krypton 90 \(Krypton\)](#)[Same Laser 90 \(Laser\)](#)[Same Leopard 90 \(Leopard\)](#)[Same ROW CROP 90](#)[Same Rubin 120 \(Rubin\)](#)[Same Rubin 135 \(Rubin\)](#)[Same Rubin 150 \(Rubin\)](#)[Same Rubin 160 \(Rubin\)](#)[Same Rubin 180 \(Rubin\)](#)[Same Rubin 200 \(Rubin\)](#)[Same Silver 100.4 \(Silver\)](#)[Same Silver 100.6 \(Silver\)](#)[Same Silver 110 \(Silver\)](#)[Same Silver 130 \(Silver\)](#)[Same Silver 90 \(Silver\)](#)[Same Titan 145 \(Titan\)](#)[Same Titan 160 \(Titan\)](#)[Same Titan 190 \(Titan\)](#)[Volvo 9111 \(Forestry\)](#)[Volvo 958 \(Forestry\)](#)