

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/filtr-oleju-silnika-argo-case-ih-claas-fleetguard-ford-new-holland-mann-filters-mccormick-707209a1-2854750-84228488-87803206-87803260-6005031029-lf1-p-26421.html>



Filtr oleju silnika Argo Case IH Claas Fleetguard Ford New Holland Mann Filters McCormick 707209A1 2854750 84228488 87803206 87803260 6005031029 LF1

Cena w sklepie online **89,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.118330**

Opis produktu

Wysokość całkowita 175mm, Średn. Zewn.: 96mm, Wielkość gwintu: M27 x 2 INT Metryczny, Numery porównawcze: 707209A1 2854750 84228488 87803206 87803260 6005031029 LF16117 2854749 7803205 87803205 W9019

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH FARMALL 110A](#)[Case IH FARMALL 120A](#)[Case IH FARMALL 125A](#)[Case IH FARMALL 140A](#)[Case IH JX1070U](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH MAGNUM 180](#)[Case IH MAGNUM 190](#)[Case IH MAGNUM 210](#)[Case IH MAGNUM 225](#)[Case IH MX100 \(MX Series\)](#)[Case IH MX110 \(MX Series\)](#)[Case IH MX120 \(MX Series\)](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 180 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 195 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 210 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 225 \(Puma Series\)](#)[Case IH QUANTUM 65C](#)[Case IH QUANTUM 85C](#)[Case IH QUANTUM 95C](#)[Ford New Holland T4040](#)[Ford New Holland T4050](#)[Ford New Holland T5030 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5040 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5050 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5060 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T5070 \(T5000 Series\)](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6090 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.175](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.190](#)[Ford New Holland T7.200 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.220 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.225](#)[Ford New Holland T7.230](#)[Ford New Holland T7.235 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.245](#)[Ford New Holland T7.250 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.270 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7070 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland TD5040](#)[Ford New Holland TD5050](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TN85A](#)[Ford New Holland TN85DA](#)[Ford New Holland TN95A](#)[Ford New Holland TN95DA](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Landini Powermaster 180 \(Powermaster Series\)](#)[Landini Powermaster 190 \(Powermaster Series\)](#)[Landini Powermaster 200 \(Powermaster Series\)](#)[Landini Powermaster 210 \(Powermaster Series\)](#)[Landini Powermaster 220 \(Powermaster Series\)](#)[Landini Powermaster 230 \(Powermaster Series\)](#)[McCormick MC120 \(MC Series\)](#)[McCormick MC135 \(MC Series\)](#)[McCormick MTX120 \(MTX Series\)](#)[McCormick MTX135 \(MTX Series\)](#)[McCormick MTX150 \(MTX Series\)](#)[McCormick MTX165 \(MTX Series\)](#)[McCormick MTX185 \(MTX Series\)](#)[McCormick TTX190](#)[McCormick TTX210](#)[McCormick TTX230](#)[McCormick XTX145](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK

[\(XTX Series\)McCormick XTX165](#) [\(XTX Series\)McCormick XTX185](#) [\(XTX Series\)McCormick XTX200](#) [\(XTX Series\)McCormick XTX215](#) [\(XTX Series\)Steyr 4095 KOMPAKT](#) [Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#) [Steyr 4110 PROFISTeyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#) [Steyr 4120 PROFISTeyr 4130 PROFISTeyr 485 KOMPAKT](#) [Steyr 495 KOMPAKT](#) [Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#) [Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#) [Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#) [Steyr 6140 PROFISTeyr CVT 6165](#) [Steyr CVT 6180](#) [Steyr CVT 6200](#) [Steyr CVT 6225](#)