

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/filtr-ukladu-hydraulicznego-hf35305-agco-case-ih-claas-donaldson-filters-fleetguard-ford-new-holland-hifi-jurafil-filters-john-deere-mann-filters-stey-p-25263.html>



# Filtr układu hydraulicznego HF35305 AGCO Case IH Claas Donaldson Filters Fleetguard Ford New Holland Hifi-Jurafil Filters John Deere Mann Filters Stey

Cena w sklepie online **402,00 zł**

Numer katalogowy **S.73469**

## Opis produktu

Wysokość całkowita 295mm, Średn. Zewn.: mm, Wielkość gwintu: 13/4 x 12 UNF-2B. Numery porównawcze: 534045D1 254353A1 47131182 85825356 87404986 D149921 0003645880 P173689 P179343 HF35305 47131178 84226263 84226272 86018758 86989733 86991559 SH66689 AT129775 WH1262 47131181

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 7010](#)[Case IH 7120 \(Magnum Series\)](#)[Case IH 8010](#)[Case IH 8120](#)[Case IH 9120](#)[Case IH 9390 \(9300 Series\)](#)[Case IH MAGNUM 180](#)[Case IH MAGNUM 190](#)[Case IH MAGNUM 210](#)[Case IH MX100 \(MX Series\)](#)[Case IH MX110 \(MX Series\)](#)[Case IH MXM175 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM190 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 180 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 195 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 210 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 225 \(Puma Series\)](#)[Case IH STEIGER 280](#)[Case IH STEIGER 330](#)[Case IH STEIGER 335](#)[Case IH STEIGER 380](#)[Case IH STEIGER 385](#)[Case IH STEIGER 430](#)[Case IH STEIGER 435](#)[Case IH STEIGER 435Q](#)[Case IH STEIGER 480](#)[Case IH STEIGER 480Q](#)[Case IH STEIGER 485](#)[Case IH STEIGER 485Q](#)[Case IH STEIGER 530](#)[Case IH STEIGER 530Q](#)[Case IH STEIGER 535](#)[Case IH STEIGER 535Q](#)[Case IH STX275 \(Articulated STX Series\)](#)[Case IH STX325 \(Articulated STX Series\)](#)[Case IH STX375 \(Articulated STX Series\)](#)[Case IH STX425 \(Articulated STX Series\)](#)[Case IH STX440 \(Articulated STX Series\)](#)[Case IH STX450 \(Articulated STX Series\)](#)[Case IH STX500 \(Articulated STX Series\)](#)[Ford New Holland 8670 \(70 Series\)](#)[Ford New Holland 8670A](#)[Ford New Holland 8770 \(70 Series\)](#)[Ford New Holland 8770A](#)[Ford New Holland 8870 \(70 Series\)](#)[Ford New Holland 8870A](#)[Ford New Holland 8970 \(70 Series\)](#)[Ford New Holland 8970A](#)[Ford New Holland LB110 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland LB115 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland LB75 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7070 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T9010 \(T9000 Series\)](#)[Ford New Holland T9020 \(T9000 Series\)](#)[Ford New Holland T9030 \(T9000 Series\)](#)[Ford New Holland T9040 \(T9000 Series\)](#)[Ford New Holland T9050 \(T9000 Series\)](#)[Ford New Holland T9060 \(T9000 Series\)](#)[Ford New Holland TJ275](#)[Ford New Holland TJ280](#)[Ford New Holland TJ325](#)[Ford New Holland TJ330](#)[Ford New Holland TJ380](#)[Ford New Holland TJ425](#)[Ford New Holland TJ430](#)[Ford New Holland TJ450](#)[Ford New Holland TJ480](#)[Ford New Holland TJ500](#)[Ford New Holland TJ530](#)[Ford New Holland TM120 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM140 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM155 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM175 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM190 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[John Deere 2054](#)[John Deere 2056](#)[John Deere 2058](#)[John Deere 2254](#)[John Deere 2256](#)[John Deere 2258](#)[John Deere 2264](#)[John Deere 2266](#)[John Deere 9540](#)[John Deere 9540I](#)[John Deere 9560](#)[John Deere 9560I](#)[John Deere 9580](#)[John Deere 9580I](#)

**Account for EURO PAYMENTS:**

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic ( IBAN ) : BREXPLPWMBK

---

[Deere\\_9640](#)[John Deere 9640](#)[John Deere 9660](#)[John Deere 9660](#)[John Deere 9680](#)[John Deere 9680](#)[John Deere 9780](#)[John Deere 9960 \(Cotton pickers - 9000 Series\)](#)[John Deere C670](#)[John Deere S650](#)[John Deere S660](#)[John Deere S670](#)[John Deere T550](#)[John Deere T560](#)[John Deere T660](#)[John Deere T670](#)[John Deere W540](#)[John Deere W550](#)[John Deere W650](#)[John Deere W660](#)[Steyr 4110 PROF](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROF](#)[Steyr 4130 PROF](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROF](#)