

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/lampa-tylna-lewostronny-case-ih-ford-new-holland-steyr-87747247-82037619-p-9366.html>



# Lampa tylna (Lewostronny) Case IH Ford New Holland Steyr 87747247 82037619

Cena w sklepie online **271,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.119749**

## Opis produktu

zawiera żarówkę Wysokość: mm, Szerokość: mm, Głębokość: mm, Napięcie: 12V, Wymienna żarówka: Stop/Tylna 12V 21/5W S.53251, Wskaźnik świateł awaryjnych 12V/21W S.27802, Wymienne klosze: Numery porównawcze: 87747247 82037619

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH FARMALL 105C](#)[Case IH FARMALL 105U](#)[Case IH FARMALL 110U](#)[Case IH FARMALL 115C](#)[Case IH FARMALL 115U](#)[Case IH FARMALL 120U](#)[Case IH FARMALL 55C](#)[Case IH FARMALL 65C](#)[Case IH FARMALL 75C](#)[Case IH FARMALL 85C](#)[Case IH FARMALL 95C](#)[Case IH FARMALL 95U](#)[Case IH OPTUM 270 CVX](#)[Case IH OPTUM 300 CVX](#)[Case IH PUMA 1654](#)[Case IH PUMA 1804](#)[Ford New Holland T1554](#)[Ford New Holland T1654](#)[Ford New Holland T1804](#)[Ford New Holland T2104](#)[Ford New Holland T2304](#)[Ford New Holland T5.100](#)[Ford New Holland T5.105](#)[Ford New Holland T5.110](#)[Ford New Holland T5.115](#)[Ford New Holland T5.120](#)[Ford New Holland T5.95](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.125](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.145](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.180](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6090 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.140](#)[Ford New Holland T7.150](#)[Ford New Holland T7.165](#)[Ford New Holland T7.175](#)[Ford New Holland T7.180](#)[Ford New Holland T7.190](#)[Ford New Holland T7.195](#)[Ford New Holland T7.205](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.225](#)[Ford New Holland T7.230](#)[Ford New Holland T7.245](#)[Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.270 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.290](#)[Ford New Holland T7.315](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7070 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T8.320](#)[Ford New Holland T8.350](#)[Ford New Holland T8.380](#)[Ford New Holland T8.410](#)[Ford New Holland T8.435](#)[Steyr 4055S KOMPAKT](#)[Steyr 4065S KOMPAKT](#)[Steyr 4075 KOMPAKT](#)[Steyr 4085 KOMPAKT](#)[Steyr 4095 KOMPAKT](#)[Steyr 4105 KOMPAKT](#)[Steyr 4115 KOMPAKT](#)[Steyr 6270 TERRUS CVT](#)[Steyr 6300 TERRUS CVT](#)