

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/panewka-walu-korbowego-0010-landini-massey-ferguson-825837m1-554322m91-825837m91-p-24206.html>



Panewka wału korbowego +0.010 Landini Massey Ferguson 825837M1 554322M91 825837M91

Cena w sklepie online **81,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.42363**

Opis produktu

Ref.554322M91, 825837M1, 825837M91 Numery porównawcze: 825837M1 554322M91 825837M91

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Massey Ferguson 135 \(100 Series\)](#)[Massey Ferguson 135 GAS / 135 PETROL](#)[Massey Ferguson 35 \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)[Massey Ferguson 35 GAS / 35 PETROL](#)[Massey Ferguson TE20 \(TE20 Series\)](#)[Massey Ferguson TEA20 \(TE20 Series\)](#)[Massey Ferguson TED20 \(TE20 Series\)](#)