

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/pompa-wody-landini-massey-ferguson-u5mw0132-005849-3637467m91-3638991m91-3638995m91-3641209m91-41313048-41313051-4222000m91-4222001m91-p-22822.html>



Pompa wody Landini Massey Ferguson U5MW0132 005849 3637467M91 3638991M91 3638995M91 3641209M91 41313048 41313051 4222000M91 4222001M91

Cena w sklepie online **924,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.43630**

Opis produktu

Numery porównawcze: U5MW0132 005849 3637467M91 3638991M91 3638995M91 3641209M91 41313048 41313051 4222000M91 4222001M91

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Massey Ferguson 24](#)[Massey Ferguson 27](#)[Massey Ferguson 29](#)[Massey Ferguson 29XP](#)[Massey Ferguson 31 \(Industrial Tractors\)](#)[Massey Ferguson 31XP](#)[Massey Ferguson 820 \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)[Massey Ferguson 825 \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)[Massey Ferguson 840](#)[Massey Ferguson 850](#)[Massey Ferguson 855](#)[Massey Ferguson 860](#)[Massey Ferguson 865 \(Pre 100 Series \(1947 - 65\)\)](#)[Massey Harris 820](#)