

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/swieca-plomieniowa-bosch-deutz-fahr-same-257202002-01161134-01180433-276590130-p-8377.html>



# Świeca płomieniowa Bosch Deutz-Fahr Same 257202002 01161134 01180433 2.7659.013.0

Cena w sklepie online **158,00 zł**

Numer katalogowy **S.66950**

## Opis produktu

Gwint: M20 x 1.5mm Ref. 257202002, 01161134, 01180433 Numery porównawcze: 257202002 01161134 01180433 2.7659.013.0

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Deutz-Fahr D 10006](#)[Deutz-Fahr D 13006](#)[Deutz-Fahr D 5506](#)[Deutz-Fahr D 6006](#)[Deutz-Fahr D 6206](#)[Deutz-Fahr D 6207](#)[Deutz-Fahr D 6507](#)[Deutz-Fahr D 6806](#)[Deutz-Fahr D 7007](#)[Deutz-Fahr D 7206](#)[Deutz-Fahr D 7207](#)[Deutz-Fahr D 7807](#)[Deutz-Fahr D 8006](#)[Deutz-Fahr DX3.70 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX3.90 \(DX3 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX4.70 \(DX4 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.30 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX6.50 \(DX6 Series\)](#)[Deutz-Fahr DX7.10 \(DX7 Series\)](#)[Fendt FARMER 2](#)[Same Aurora 45 \(Aurora\)](#)[Same Buffalo 120 \(Buffalo\)](#)[Same Buffalo 130 \(Buffalo\)](#)[Same Centauro 70 \(Centauro\)](#)[Same Centurion 75 \(Centurion\)](#)[Same Condor 55 \(Condor\)](#)[Same Delfino 35 \(Delfino\)](#)[Same Drago 120 \(Drago\)](#)[Same Explorer 60 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 70 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 80 \(Explorer\)](#)[Same Explorer 90 \(Explorer\)](#)[Same Frutteto 60 \(Frutteto\)](#)[Same Frutteto 70 \(Frutteto\)](#)[Same Galaxy 170 \(Galaxy\)](#)[Same Hercules 170 \(Hercules\)](#)[Same Jaguar 100 \(Jaguar\)](#)[Same Jaguar 95 \(Jaguar\)](#)[Same Laser 90 \(Laser\)](#)[Same Leopard 85 \(Leopard\)](#)[Same Panther 90 \(Panther\)](#)[Same Panther 95 \(Panther\)](#)[Same Solar 50 \(Solar\)](#)[Same Solar 60 \(Solar\)](#)[Same Tiger 100 \(Tiger\)](#)