

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/sworzen-kat2-case-ih-david-brown-ford-new-holland-lely-k65690-uk4620-81801635-81816506-c5nn560a-c5nnf847a-e1addn560-e27n995248-kc5nnf847a-91088001-p-5596.html>



# Sworzeń kat.2 Case IH David Brown Ford New Holland Lely K65690 UK4620 81801635 81816506 C5NN560A C5NNF847A E1ADDN560 E27N995248 KC5NNF847A 9.1088.001

Cena w sklepie online **23,00 zł**

Numer katalogowy **S.76**

## Opis produktu

Średnica O: 1.Długość robocza: 97mm.Długość 135mm. Numery porównawcze: K65690 UK4620 81801635 81816506 C5NN560A C5NNF847A E1ADDN560 E27N995248 KC5NNF847A 9.1088.0016.5

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Allis Chalmers VARIOUS](#)[David Brown 1190 \(90 Series\)](#)[David Brown 1194 \(94 Series\)](#)[David Brown 1200 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1210 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1212 \(1200 Series\)](#)[David Brown 1294 \(94 Series\)](#)[David Brown 1390 \(90 Series\)](#)[David Brown 1394 \(94 Series\)](#)[David Brown 1410 \(1400 Series\)](#)[David Brown 1412 \(1400 Series\)](#)[David Brown 1490 \(90 Series\)](#)[David Brown 1494 \(94 Series\)](#)[David Brown 1594 \(94 Series\)](#)[David Brown 1690 \(90 Series\)](#)[David Brown 1690 Turbo \(90 Series\)](#)[David Brown 1694 \(94 Series\)](#)[David Brown 780 \(700 Series\)](#)[David Brown 850 \(800 Series\)](#)[David Brown 880 \(800 Series\)](#)[David Brown 885 \(800 Series\)](#)[David Brown 950 \(900 Series\)](#)[David Brown 990 \(900 Series\)](#)[David Brown 995 \(900 Series\)](#)[David Brown 996 \(900 Series\)](#)[Ford New Holland 3000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3055 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3310 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 3330 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 340 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3550 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 3600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 3610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4140 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 420 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4330 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 4400 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 445 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4500 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 4600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 515 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 5200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 532 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 5340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 535 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 540 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 5600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6710 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7630 \(Industrial\)](#)[Ford New Holland 7700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 7710 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 8000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 8030 \(Combines - Clayton\)](#)[Ford New Holland 8200 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8530 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8630 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 8730 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 8830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 9000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 9200 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 9600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 9700 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland Major \(Fordson\)](#)[Ford New Holland Super Major \(Fordson\)](#)[Ford New Holland TW10 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW15 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW20 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW25 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW30 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW35 \(TW Series\)](#)[Ford New Holland TW5 \(TW Series\)](#)[White Oliver VARIOUS](#)

**Account for EURO PAYMENTS:**

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic ( IBAN ) : BREXPLPWMBK

---