


Link do produktu: <https://inforolnik.pl/szyba-boczna-lewaprawa-strona-same-9234-214-020-9234214020-p-11948.html>



# Szyba boczna,LEWA/PRAWA STRONA Same 9234 214 0/20 92342140/20

Numer katalogowy **S.100714**

---

## Opis produktu

4 otwory montażowe Wygięta Numery porównawcze: 9234 214 0/20 92342140/20

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Hurlimann 496](#)[Hurlimann 5116](#)[Hurlimann 6136](#)[Hurlimann 6170](#)[Lamborghini 1106 \(Various Series\)](#)[Lamborghini 1306 \(Various Series\)](#)[Lamborghini 956 \(Various Series\)](#)[Same Galaxy 100 \(Galaxy\)](#)[Same Galaxy 110 \(Galaxy\)](#)[Same Galaxy 130 \(Galaxy\)](#)[Same Galaxy 150 \(Galaxy\)](#)[Same Galaxy 90 \(Galaxy\)](#)[Same Laser 100 \(Laser\)](#)[Same Laser 110 \(Laser\)](#)[Same Laser 130 \(Laser\)](#)[Same Laser 150 \(Laser\)](#)[Same Laser 90 \(Laser\)](#)