

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/szyba-drzwi-lewa-strona-ford-new-holland-82036001-p-11753.html>



# Szyba drzwi LEWA STRONA Ford New Holland 82036001

Cena w sklepie online **904,00 zł**

Numer katalogowy **S.100494**

## Opis produktu

7 Otworów montażowych, Wygięta Numery porównawcze: 82036001

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH JX100U](#)[Case IH JX1070U](#)[Case IH JX1080U](#)[Case IH JX1090U](#)[Case IH JX1100U](#)[Case IH JX70U](#)[Case IH JX80U](#)[Case IH JX90U](#)[Case IH MXM120 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM130 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM140 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM155 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM175 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM190 \(MXM Series\)](#)[Fiat M100 \(M Series\)](#)[Fiat M115 \(M Series\)](#)[Fiat M135 \(M Series\)](#)[Fiat M160 \(M Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8360 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8560 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM135 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM140 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM150 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM155 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM165 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM175 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM190 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)