

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/szyba-drzwi-lewa-strona-ford-new-holland-massey-ferguson-82000396-4020-15a-p-11752.html>



Szyba drzwi LEWA STRONA Ford New Holland Massey Ferguson 82000396 4020-15A

Cena w sklepie online **890,00 zł**

Numer katalogowy **S.100492**

Opis produktu

2 otwory montażowe Wygięta Numery porównawcze: 82000396 4020-15A

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Fiat M100 \(M Series\)](#)[Fiat M115 \(M Series\)](#)[Fiat M135 \(M Series\)](#)[Fiat M160 \(M Series\)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8160 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8240 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8260 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8360 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland 8560 \(60 Series \)](#)[Ford New Holland TL100 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL100A](#)[Ford New Holland TL70 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL70A](#)[Ford New Holland TL80 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL80A](#)[Ford New Holland TL90 \(TL Series\)](#)[Ford New Holland TL90A](#)[Ford New Holland TS100 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS110 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS115 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS80 \(TS Series\)](#)[Ford New Holland TS90 \(TS Series\)](#)