

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/tuleja-carraro-case-ih-david-brown-ford-new-holland-john-deere-landini-car1015751-1-33-241-048-9967992-k965265-k965756-83930079-83930554-car1015751-p-16001.html>



Tuleja Carraro Case IH David Brown Ford New Holland John Deere Landini CAR1015751 1-33-241-048 9967992 K965265 K965756 83930079 83930554 CAR101575/1

Cena w sklepie online **173,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.7721**

Opis produktu

Wymiar wrzeciona 115 x 125 x 42mm Numery porównawcze: CAR1015751 1-33-241-048 9967992 K965265 K965756 83930079 83930554 CAR101575/1 CAR123477 R113767 3541395M1

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 238 \(Industrial\)](#)[Case IH 248 \(Industrial\)](#)[Case IH 258 \(Industrial\)](#)[Case IH 268 \(Industrial\)](#)[Case IH 288 \(Industrial\)](#)[Case IH 3210 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 3220 \(3200 Utility Series \)](#)[Case IH 3230 \(32 Series\)](#)[Case IH 395 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 4210 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4220 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4230 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 4240 \(4200 Utility Series\)](#)[Case IH 495 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 495XL](#)[Case IH 580 \(Industrial\)](#)[Case IH 580 \(Backhoe\)](#)[Case IH 595 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 595XL](#)[Case IH 680](#)[Case IH 680L](#)[Case IH 695 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 695XL](#)[Case IH 780](#)[Case IH 780D](#)[Case IH 795 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 795XL](#)[Case IH 895 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH 895XL](#)[Case IH 995 \(95 Utility Series \)](#)[Case IH CS100 \(CS Series\)](#)[Case IH CS110 \(CS Series\)](#)[Case IH CS120 \(CS Series\)](#)[Case IH CS130 \(CS Series\)](#)[Case IH CS150 \(CS Series\)](#)[Case IH CS48 \(CS Series\)](#)[Case IH CS52 \(CS Series\)](#)[Case IH CS58 \(CS Series\)](#)[Case IH CS63 \(CS Series\)](#)[Case IH CS68 \(CS Series\)](#)[Case IH CS75 \(CS Series\)](#)[Case IH CS78 \(CS Series\)](#)[Case IH CS86 \(CS Series\)](#)[Case IH CS94 \(CS Series\)](#)[Case IH CVX1135 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX1145 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX1155 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX1170 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX1190 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX120 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX130 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX150 \(CVX Series\)](#)[Case IH CVX170 \(CVX Series\)](#)[Case IH CX100 \(CX Series\)](#)[Case IH CX50 \(CX Series\)](#)[Case IH CX60 \(CX Series\)](#)[Case IH CX70 \(CX Series\)](#)[Case IH CX80 \(CX Series\)](#)[Case IH CX90 \(CX Series\)](#)[Case IH MX100 \(MX Series\)](#)[Case IH MX100C](#)[Case IH MX80C](#)[Case IH MX90C](#)[David Brown 1290 \(90 Series\)](#)[David Brown 1294 \(94 Series\)](#)[David Brown 1390 \(90 Series\)](#)[David Brown 1394 \(94 Series\)](#)[David Brown 1490 \(90 Series\)](#)[David Brown 1494 \(94 Series\)](#)[David Brown 1594 \(94 Series\)](#)[David Brown 1690 \(90 Series\)](#)[David Brown 1694 \(94 Series\)](#)[David Brown 990 \(900 Series\)](#)[David Brown 995 \(900 Series\)](#)[David Brown 996 \(900 Series\)](#)[Ford New Holland 2600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 2610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 2810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 2910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3230 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3430 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 3600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 3610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 3930 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 4110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4130 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 4610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 4630 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 4830 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 5030 \(30 Series\)](#)[Ford New Holland 550 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 555 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 5610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 6410 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 655 \(Backhoe\)](#)[Ford New Holland 6610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 6640 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7010 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7710 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7740 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7810 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7840 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 7910 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 8010 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 8210 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 8240 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 8340 \(40 Series\)](#)[John Deere 5090R](#)[John Deere 5100R](#)[John Deere 5115R](#)[John Deere 5125R](#)[John Deere 5200 \(Forage Harvesters - 5000 Series\)](#)[John Deere 5210 \(5010 Series\)](#)[John Deere 5220 \(20 Series\)](#)[John](#)

Account for EURO PAYMENTS:

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic (IBAN) : BREXPLPWMBK

[Deere 5220 \(5020 Series\)](#)[John Deere 5300 \(5000 Series\)](#)[John Deere 5310 \(5010 Series\)](#)[John Deere 5320 \(20 Series\)](#)[John Deere 5320 \(5020 Series\)](#)[John Deere 5400 \(Forage Harvesters - 5000 Series\)](#)[John Deere 5410 \(5010 Series\)](#)[John Deere 5415 \(5015 Series\)](#)[John Deere 5420 \(20 Series\)](#)[John Deere 5420 \(5020 Series\)](#)[John Deere 5500 \(5000 Series\)](#)[John Deere 5510 \(5010 Series\)](#)[John Deere 5520 \(20 Series\)](#)[John Deere 5520 \(5020 Series\)](#)[John Deere 5600 \(5000 Series\)](#)[John Deere 5615 \(5015 Series\)](#)[John Deere 5700 \(5000 Series\)](#)[John Deere 5715 \(5015 Series\)](#)[John Deere 5715H](#)[Massey Ferguson 445 BRAZILIAN](#)[Massey Ferguson 460 BRAZILIAN](#)[Massey Ferguson 465 BRAZILIAN](#)[Massey Ferguson 475 BRAZILIAN](#)[McCormick CX100 \(CX Series\)](#)[McCormick CX50 \(CX Series\)](#)[McCormick CX60 \(CX Series\)](#)[McCormick CX70 \(CX Series\)](#)[McCormick CX80 \(CX Series\)](#)[McCormick CX90 \(CX Series\)](#)[Steyr 9100M](#)[Steyr 9105](#)[Steyr 9115](#)[Steyr 9125](#)[Steyr 9145](#)[Steyr CVT 120](#)[Steyr CVT 130](#)[Steyr CVT 150](#)[Steyr CVT 170](#)[Steyr CVT 6135](#)[Steyr CVT 6145](#)[Steyr CVT 6155](#)[Steyr CVT 6170](#)[Steyr CVT 6190](#)[Steyr M9078](#)[Steyr M9086](#)[Steyr M9094](#)[Steyr M948](#)[Steyr M952](#)[Steyr M958](#)[Steyr M963](#)[Steyr M968](#)[Steyr M975](#)