

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/tuleja-jcb-leyland-98800051-37d2942-86k1190-86k931-p-22172.html>



Tuleja JCB Leyland 98800051 37D2942 86K1190 86K931

Cena w sklepie online **227,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.43380**

Opis produktu

Ref.98800051 Numery porównawcze: 98800051 37D2942 86K1190 86K931

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Leyland 384 \(Leyland\)](#)