

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/wal-uzebiony-kolumny-kierowniczej-ford-new-holland-81803120-c5nn3575a-p-15610.html>



Wał uzębiony kolumny kierowniczej Ford New Holland 81803120 C5NN3575A

Cena w sklepie online **135,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.65163**

Opis produktu

Numery porównawcze: 81803120 C5NN3575A

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Ford New Holland 5000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5000 US BUILT](#)[Ford New Holland 5100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 5110 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5340 \(40 Series\)](#)[Ford New Holland 5600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 5610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 5900 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6600 \(100 Series\)](#)[Ford New Holland 6610 \(10 Series\)](#)[Ford New Holland 7000 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7100 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7200 \(1000 Series\)](#)[Ford New Holland 7600 \(100 Series\)](#)