

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/walek-wom-case-ih-ford-new-holland-steyr-47130743-p-17450.html>



## Wałek WOM Case IH Ford New Holland Steyr 47130743

Cena w sklepie online **699,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.260196**

### Opis produktu

A: Length - 182mm, B: 30mm, C: 57.3mm, D: 34.45mm. 540RPM (6 Spline) Numery porównawcze: 47130743

### Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH Maxxum 100 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 110 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 135](#)[Case IH MAXXUM 140](#)[Case IH MAXXUM 145](#)[Case IH MAXXUM 150](#)[Case IH MXM120 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM130 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM140 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM155 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM175 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXM190 \(MXM Series\)](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH OPTUM 270](#)[Case IH OPTUM 300](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 150](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 170 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 175](#)[Case IH Puma 180 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 185 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 195 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 200 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 210 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 215 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 220](#)[Case IH Puma 225 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 230](#)[Case IH PUMA 240](#)[Ford New Holland T2104](#)[Ford New Holland T2304](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.125 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.145 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.180](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6090 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.140](#)[Ford New Holland T7.150](#)[Ford New Holland T7.165](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.175](#)[Ford New Holland T7.180](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.190](#)[Ford New Holland T7.195](#)[Ford New Holland T7.200 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.205](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.220 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.225](#)[Ford New Holland T7.230](#)[Ford New Holland T7.235 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.245](#)[Ford New Holland T7.250 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.270 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.290](#)[Ford New Holland T7.315](#)[Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland T7070 \(T7000 Series\)](#)[Ford New Holland TM115 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM120 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM125 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM130 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM135 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM140 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM150 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM155 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM165 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM175 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TM190 \(TM Series\)](#)[Ford New Holland TS100A](#)[Ford New Holland TS110A](#)[Ford New Holland TS115A](#)[Ford New Holland TS125A](#)[Ford New Holland TS130A](#)[Ford New Holland TS135A](#)[Steyr 4100 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4110 PROFIS](#)[Steyr 4115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 4120 PROFIS](#)[Steyr 4125 PROFIS](#)[Steyr 4130 PROFIS](#)[Steyr 4135 PROFIS](#)[Steyr 4145 PROFIS](#)[Steyr 6115 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6130CVT](#)[Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)](#)[Steyr 6140 PROFIS](#)[Steyr 6185CVT](#)[Steyr 6205CVT](#)[Steyr 6230CVT](#)[Steyr 6240 CVT](#)[Steyr 6270 TERRUS CVT](#)[Steyr 6300 TERRUS CVT](#)[Steyr CVT 6145](#)[Steyr CVT 6150](#)[Steyr CVT 6160](#)[Steyr CVT 6165](#)[Steyr CVT 6170](#)[Steyr CVT 6175](#)[Steyr CVT 6180](#)[Steyr CVT 6200](#)[Steyr CVT 6210](#)[Steyr CVT 6215](#)[Steyr CVT 6220](#)[Steyr CVT 6225](#)