

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/zawor-rozprezny-typu-rozszerzanego-case-ih-claas-ford-new-holland-steyr-82023542-87314524-8900134119-0006258640-6258640-p-10829.html>



# Zawór rozprężny typu rozszerzanego Case IH Claas Ford New Holland Steyr 82023542 87314524 8900134119 0006258640 625.864.0

Cena w sklepie online **192,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.106801**

## Opis produktu

Numery porównawcze: 82023542 87314524 8900134119 0006258640 625.864.0

## Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH Maxxum 100 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 110 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 115 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 120 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 125 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH Maxxum 130 \(Maxxum Series\)](#)[Case IH MAXXUM 140](#)[Case IH MXU100 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU110 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU115 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU125 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU130 \(MXU Series\)](#)[Case IH MXU135 \(MXU Series\)](#)[Case IH Puma 115 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 125 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 130 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 140 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 145 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 155 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 160](#)[Case IH Puma 165 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 170 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 180 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 185 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 195 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 200 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 210 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 215 \(Puma Series\)](#)[Case IH Puma 225 \(Puma Series\)](#)[Case IH PUMA 230](#)[Claas AVERO 160](#)[Claas CERES 310](#)[Claas CERES 320](#)[Claas CERES 325](#)[Claas CERES 330](#)[Claas CERES 335](#)[Claas CERES 340](#)[Claas CERES 345](#)[Claas CERES 355](#)[Claas CERES 65](#)[Claas CERES 70](#)[Claas CERES 75](#)[Claas CERES 85](#)[Claas CERES 95](#)[Claas CERGOS 330](#)[Claas CERGOS 335](#)[Claas CERGOS 340](#)[Claas CERGOS 345](#)[Claas CERGOS 350](#)[Claas CERGOS 355](#)[Claas COUGAR 1400](#)[BASE MACHINE](#)[Claas JAGUAR 810](#)[Claas JAGUAR 830](#)[Claas JAGUAR 850](#)[Claas Jaguar 860 \(Forage Harvesters\)](#)[Claas JAGUAR 870](#)[Claas Jaguar 880 \(Forage Harvesters\)](#)[Claas JAGUAR 890](#)[Claas JAGUAR 900](#)[Claas JAGUAR 900-830](#)[Claas JAGUAR 950](#)[Claas JAGUAR 960](#)[Claas JAGUAR 970](#)[Claas JAGUAR 980](#)[Claas JAGUAR 980-950](#)[Claas Lexion 410 \(Combines\)](#)[Claas Lexion 420 \(Combines\)](#)[Claas LEXION 430](#)[Claas LEXION 430 MONTANA](#)[Claas Lexion 440 \(Combines\)](#)[Claas LEXION 450](#)[Claas LEXION 460](#)[Claas LEXION 460 MTSC](#)[Claas LEXION 460 TERRA-TRAC](#)[Claas LEXION 470](#)[Claas LEXION 470 MONTANA](#)[Claas LEXION 480](#)[Claas LEXION 480 MTSC](#)[Claas LEXION 480 TERRA-TRAC](#)[Claas LEXION 510](#)[Claas LEXION 520](#)[Claas LEXION 530](#)[Claas LEXION 530 MONTANA](#)[Claas LEXION 540](#)[Claas LEXION 540 C](#)[Claas LEXION 550](#)[Claas LEXION 550 MONTANA](#)[Claas LEXION 560](#)[Claas LEXION 570](#)[Claas LEXION 570 MONTANA](#)[Claas LEXION 580R AUSTRALIA](#)[Claas LEXION 620](#)[Claas LEXION 630](#)[Claas LEXION 640](#)[Claas LEXION 650](#)[Claas LEXION 660](#)[Claas LEXION 670](#)[Claas LEXION 740](#)[Claas LEXION 750](#)[Claas LEXION 760](#)[Claas LEXION 770](#)[Claas MEDION 330 H](#)[Claas MEDION 340](#)[Claas Mega 204 \(Combines\)](#)[Claas Mega 208 \(Combines\)](#)[Claas MEGA 350](#)[Claas MEGA 370](#)[Claas TUCANO 320](#)[Claas TUCANO 330](#)[Claas TUCANO 340](#)[Claas TUCANO 430](#)[Claas TUCANO 440](#)[Claas TUCANO 450](#)[Claas XERION 3300](#)[Claas XERION 3800](#)[Claas XERION 4500](#)[Ford New Holland T6.120 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.140 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.150 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.155 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.160 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.165 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6.175 \(T6 Series\)](#)[Ford New Holland T6010 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6020 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6030 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6040 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6050 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6060 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6070 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T6080 \(T6000 Series\)](#)[Ford New Holland T7.170 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.185 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.200 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.210 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.220 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.235 \(T7 Series\)](#)[Ford New Holland T7.250](#)

**Account for EURO PAYMENTS:**

PL78 1140 2004 0000 3812 0242 0461

Bic ( IBAN ) : BREXPLPWMBK

---

[\(T7 Series\)Ford New Holland T7.260 \(T7 Series\)Ford New Holland T7.270 \(T7 Series\)Ford New Holland T7030 \(T7000 Series\)Ford New Holland T7040 \(T7000 Series\)Ford New Holland T7050 \(T7000 Series\)Ford New Holland T7060 \(T7000 Series\)Ford New Holland TS100AFord New Holland TS110AFord New Holland TS115 \(TS Series\)Ford New Holland TS115AFord New Holland TS125AFord New Holland TS130AFord New Holland TS135ASteyr 4100 Profi \(Profi Series\)Steyr 4110 PROFISTeyr 4115 Profi \(Profi Series\)Steyr 4120 PROFISTeyr 4130 PROFISTeyr 6115 Profi \(Profi Series\)Steyr 6125 Profi \(Profi Series\)Steyr 6135 Profi \(Profi Series\)Steyr 6140 PROF](#)