

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/zawor-ssacy-john-deere-89219-r51735-r83071-r89219-p-20598.html>



Zawór ssący John Deere 89219 R51735 R83071 R89219

Cena w sklepie online **23,00 zł**

Numer katalogowy **S.72127**

Opis produktu

Średnica Głowy (mm): 46.3mm, O rolki, mm: 9.4mm, Długość: 131.2mm, Kąt gniazda: 30°. Numery porównawcze: 89219 R51735 R83071 R89219

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [John Deere 1950 \(50 Series\)](#)[John Deere 1950N](#)[John Deere 2140 \(40 Series\)](#)[John Deere 2650 \(50 Series\)](#)[John Deere 2750 \(2050 Series\)](#)[John Deere 2755 \(55 Series\)](#)[John Deere 2850 \(50 Series\)](#)[John Deere 2855N](#)[John Deere 3650 \(50 Series\)](#)[John Deere 4040 \(40 Series\)](#)[John Deere 4040S](#)[John Deere 4050 \(50 Series\)](#)