

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-paliwowej-case-ih-jcb-landini-massey-ferguson-perkins-white-oliver-3046381r92-3066610r92-17400401-126410009-126410087-1852113m-p-20419.html>



Zestaw naprawczy pompy paliwowej Case IH JCB Landini Massey Ferguson Perkins White Oliver 3046381R92 3066610R92 17400401 126410009 126410087 1852113M

Cena w sklepie online **48,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.40567**

Opis produktu

Numery porównawcze: 3046381R92 3066610R92 17400401 126410009 126410087 1852113M91 1896434M91 26410056 26410096 ULPR0003 ULPR0005 1896329M91 3640785M1 4222109M91 4222125M91 4222125V91 31-2755857