

Link do produktu: <https://inforolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-case-ih-david-brown-k965877-k965888-p-20298.html>



Zestaw naprawczy pompy wody Case IH David Brown K965877 K965888

Cena w sklepie online **233,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.63113**

Opis produktu

Numery porównawcze: K965877 K965888

Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Case IH 580 \(Industrial\)](#)[Case IH 580 \(Backhoe\)](#)[David Brown 1190 \(90 Series\)](#)[David Brown 1194 \(94 Series\)](#)[David Brown 1290 \(90 Series\)](#)[David Brown 1294 \(94 Series\)](#)[David Brown 1390 \(90 Series\)](#)[David Brown 1394 \(94 Series\)](#)[David Brown 1490 \(90 Series\)](#)[David Brown 1494 \(94 Series\)](#)[David Brown 1594 \(94 Series\)](#)[David Brown 1690 \(90 Series\)](#)[David Brown 1690 Turbo \(90 Series\)](#)[David Brown 1694 \(94 Series\)](#)