

Link do produktu: <https://infolnik.pl/zestaw-naprawczy-pompy-wody-landini-massey-ferguson-perkins-3641379m91-u7lw0015-u7lw0127-747771m91-p-20229.html>



## Zestaw naprawczy pompy wody Landini Massey Ferguson Perkins 3641379M91 U7LW0015 U7LW0127 747771M91

Cena w sklepie online **572,00 zł**

Czas wysyłki **2-3 dni**

Numer katalogowy **S.42442**

### Opis produktu

Numer porównawcze: 3641379M91 U7LW0015 U7LW0127 747771M91

### Zastosowanie

Kliknij i zobacz inne części które również pasują do : [Landini LARGE 10000](#)[Landini LARGE 12500](#)[Landini LARGE 13000](#)[Landini LARGE 14500](#)[Landini LARGE 16000](#)[Landini LARGE 16500](#)[Landini LARGE 9550](#)[Massey Ferguson 2620 \(2000 Series\)](#)[Massey Ferguson 2640 \(2000 Series\)](#)[Massey Ferguson 399 \(300 Series\)](#)[Perkins A6.354.4 \(6.354 Series\)](#)[Perkins AT6.354.4 \(6.354 Series\)](#)[Perkins T6.354.4 \(6.354 Series\)](#)